

**Описание функциональных характеристик
ПО «ПО отображения данных высокоскоростных измерений
FastDataViewer»**

Содержание

Аннотация	3
Описание и назначение ПО.....	4
Выполнение программы.....	4
Задача: «Просмотр ранее сохраненных данных»	4
Контакты.....	4

Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО «ПО отображения данных высокоскоростных измерений FastDataViewer», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи ПО.

Описание и назначение ПО

ПО «ПО отображения данных высокоскоростных измерений **FastDataViewer**» – представляет собой web-сервис, выполняющийся в кластере Расemaker+Corosync под управлением операционной системы Linux и предназначенный для просмотра сохраненных данных о процессе закалки железнодорожного колеса, собранных контроллером, в базу данных.

ПО «ПО отображения данных высокоскоростных измерений **FastDataViewer**» запускается в браузере и позволяет просматривать ранее сохраненные данные о протекании технологического процесса закалки колеса на закалочном столе.

Выполнение программы

Задача: «Просмотр ранее сохраненных данных»

- Просмотр ранее сохраненных данных о переходных процессах на закалочном столе

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: 8-800-550-41-76

e-mail: hotline@mail.npptec.ru